



EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

SECRETARIA GENERAL

Referencia: Asistencia y Cooperación a Municipios. Expediente: 1.663/24.

SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2024. (Expediente 2024/090701-12).

NÚMERO EN EL ORDEN DEL DÍA: 20

ACUERDO N.º 264/24.

Carmen Lucas Lucas, Secretaria General de esta Diputación Provincial, CERTIFICO: Que según consta en el borrador del acta correspondiente, pendiente de aprobación en la siguiente sesión y a reserva de los términos que resulten de la aprobación de la misma, el Pleno, en la sesión citada adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID PARA LA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE IGLESIAS Y ERMITAS EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID, EJERCICIOS 2024 Y 2025.

Ratificada -por unanimidad- su inclusión en el orden del día, al tratarse de un asunto dictaminado con posterioridad a la convocatoria de la sesión, conforme prevé el artículo 62.3 del Reglamento Orgánico, se da cuenta del mismo, existiendo un dictamen de la Comisión de Asistencia y Cooperación a Municipios. No se produce debate, por lo que la Presidencia, de acuerdo en lo previsto en el artículo 70.2 del Reglamento Orgánico, lo somete directamente a votación ordinaria y, de conformidad con el referido dictamen y por unanimidad, el Pleno ACUERDA:

1º. - Excluir de la "Convocatoria de ayudas para la Conservación y Reparación de Iglesias y Ermitas en la provincia de Valladolid en el año 2024-2025", a los solicitantes que se relacionan en Anexo I (folio 61 del expediente), por los motivos que para cada caso se indican en referido anexo.

2º. - Aprobar el "Plan de actuaciones de Conservación y Reparación de Iglesias y Ermitas de la Provincia de Valladolid, 2024-2025", que figura como Anexo II-A (folios 62 a 65), por un importe total de 1.250.000,00 € (999.999,97 € de subvención), conforme a la siguiente financiación:

Anualidad	Importe del Gasto	Financiación
<u>2024</u>	499.999,98 €	
Diputación.....		249.999,99 €
Arzobispado.....		249.999,99 €
Total Transferencias Año 2024	499.999,98 €	499.999,98 €
Aportación Ayuntamientos 2024	125.000,02 €	
TOTAL PLAN 2024	625.000,00 €	
<u>2025</u>	499.999,99 €	
Diputación.....		250.000,00 €
Arzobispado.....		249.999,99 €
Total Transferencias Año 2025	499.999,99 €	499.999,99 €
Aportación Ayuntamientos 2025	125.000,01 €	
TOTAL PLAN 2025	625.000,00 €	
Total Transferencias del Plan 24-25	999.999,97 €	999.999,97 €
Aportación Ayuntamientos 24-25	250.000,03 €	
TOTAL PLAN 24-25	1.250.000,00 €	

Ello implica, aprobar y conceder subvención por importe total de 999.999,97 euros al amparo de la "Convocatoria de ayudas para la Conservación y Reparación de Iglesias y Ermitas en la provincia de Valladolid en el año 2024-2025", a los Ayuntamientos que se relacionan en el referido Anexo II-A, por los importes y para los fines que en el mismo se indican.

3º. - Disponer el gasto plurianual por importe total de 999.999,97 euros que habrá de financiar las subvenciones a conceder en el marco de la "Convocatoria de ayudas para la Conservación y Reparación de Iglesias y Ermitas en la provincia de Valladolid en el año 2024-2025", con arreglo a la siguiente distribución:

Anualidad	Aplicación Presupuestaria	Importe	TOTAL
2024	403.336.00.762.30	249.999,99 €	499.999,98 €
	403.336.00.762.00	249.999,99 €	
2025	403.336.00.762.00	499.999,99 €	499.999,99 €
TOTAL		999.999,97 €	999.999,97 €



En todo caso, el gasto correspondiente a la anualidad 2025 habrá de quedar condicionado al crédito que para dicho ejercicio se autorice en el Presupuesto de la Diputación de Valladolid.

Se desglosan en Anexo II-B (folio 66 a 67) los importes de las subvenciones concedidas en la anualidad 2024, que habrán de cargarse a cada una de las referidas aplicaciones presupuestarias 403.336.00.762.30 y 403.336.00.762.00 del presupuesto vigente.

4º. - Entender desestimadas las restantes solicitudes formuladas, las cuales se relacionan en el Anexo III (folios 68 a 74), por aplicación de los criterios de prioridad de solicitudes establecidos en la Base 11ª de la Convocatoria, y al haberse agotado la dotación presupuestaria prevista en la misma.

5º. - A efectos de la necesidad o no de redacción de proyecto técnico en cada una de las actuaciones subvencionadas se estará a lo dispuesto en la Base 16ª de la Convocatoria, siendo en todo caso obligatorio para aquellas intervenciones que afecten a elementos de carácter estructural.

En todo caso, todas las actuaciones subvencionadas, deberán estar supervisadas por un técnico competente, con independencia de que haya sido precisa o no la redacción de un proyecto.

6º. - Fijar, de conformidad con lo previsto en la Base 15ª de la Convocatoria para la concesión de ayudas a los municipios y entidades locales menores de la provincia de Valladolid para la Conservación y Reparación de Iglesias y Ermitas ejercicio 2024-2025, el 31 de octubre de 2025 como fecha límite para ejecutar las obras incluidas en el Plan de Iglesias y Ermitas 2024-2025 y remitir a la Diputación Provincial de Valladolid la documentación a que se refiere la Base 17ª.

7º. - Facultar al Ilmo. Sr. Presidente para resolver los cambios de obras que, sin variación del importe de la subvención, se soliciten por los Ayuntamientos beneficiarios, previa conformidad del Arzobispado de Valladolid. (Referencia: Expediente: 1.663/24. Acuerdo n.º 264/24).

Y para que así conste, firmo la presente en Valladolid en la fecha de su firma electrónica

Certifico: La Secretaria General, Carmen Lucas Lucas

Cúmplase lo acordado. El Presidente: Conrado Íscar Ordóñez.

ANEXO I SOLICITUDES EXCLUIDAS CONVOCATORIA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE IGLESIAS Y ERMITAS, EJERCICIO 2024-2025

Nº	MUNICIPIO	I/ E	EDIFICIO DE ACTUACIÓN	OBRAS SOLICITADAS	MOTIVO EXCLUSIÓN
1	LOMOVIEJO	I	ANTIGUA CASA DEL CURA	Prolongación cerramiento exterior iglesia	La actuación solicitada se encuentra excluida del objeto de la presente convocatoria de subvenciones, conforme a la Base 1ª, toda vez que tiene por objeto la urbanización del entorno de la Iglesia.
2	MORAL DE LA REINA	I	IGLESIA PARROQUIAL	Reparaciones en escaleras y humedades	Se excluye al no aportar la documentación exigida en la Base 7ª de la Convocatoria, sin que haya subsanado su instancia en el plazo otorgado al efecto
3	RUEDA - E.L.M. TORRECILLA DEL VALLE	I	IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO	Obras de mantenimiento	Se excluye al haberse presentado la solicitud el día 16/07/2024 y por tanto fuera del plazo establecido en la Base 7ª para la formulación de solicitudes, plazo que concluía el 15/07/2024
4	SANTERVÁS DE CAMPOS	I	IGLESIA DE SANTERVÁS DE CAMPOS	Conservación y reparación	La actuación solicitada se encuentra excluida del objeto de la presente convocatoria de subvenciones, conforme a la Base 1ª, toda vez que tiene por objeto la renovación del pavimento de la Iglesia.
5	SECA, LA	I	IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN	Intervenciones en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción	Se excluye al haberse presentado la solicitud el día 06/08/2024 y por tanto fuera del plazo establecido en la Base 7ª para la formulación de solicitudes, plazo que concluía el 15/07/2024
6	UNIÓN DE CAMPOS, LA	I	IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN	Reparación de arcos de entrada, suelo y fachada	Se excluye al haberse presentado la solicitud el día 16/07/2024 y por tanto fuera del plazo establecido en la Base 7ª para la formulación de solicitudes, plazo que concluía el 15/07/2024
7	VILLABÁÑEZ	E	ERMITA DEL CRISTO DE LA GUÍA	Reparación de humedades en perímetro de los muros	La actuación solicitada se encuentra excluida del objeto de la presente convocatoria de subvenciones, conforme a la Base 1ª, toda vez que tiene por objeto la urbanización del entorno de la Ermita.
8	VILLASEXMIR	I	IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN	Instalación rampa acceso a atrio	La actuación solicitada se encuentra excluida del objeto de la presente convocatoria de subvenciones, conforme a la Base 1ª, toda vez que tiene por objeto la urbanización del entorno de la Iglesia.



ANEXO II-A SUBVENCIONES CONCEDIDAS-PLAN CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE IGLESIAS Y ERMITAS, EJERCICIO 2024-2025

Nº	Municipio	I/E	Edificio de Actuación	Obras Solicitadas	Obras Subvencionadas	Inversión Total	Subvención Total	Subv. Año 2024	Subv. Año 2025	Condicionantes técnicos y observaciones obras subvencionadas
1	ALCAZARÉN	E	ERMITA DEL CRISTO	Conservación ermita	Actuación en cubierta	7.786,76 €	6.229,41 €		6.229,41 €	No es objeto de subvención la actuación de eliminación de humedades por capilaridad mediante drenaje perimetral al no ser prioritaria conforme a los criterios de selección previstos en la convocatoria
2	ALDEA DE SAN MIGUEL	I	IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL	Intervenciones en la Iglesia de San Miguel Arcángel	Intervenciones en la Iglesia de San Miguel Arcángel	3.346,63 €	2.677,30 €	2.677,30 €		
3	ALMENARA DE ADAJA	I	IGLESIA PARROQUIAL	Rehabilitación del campanario	Intervención en yugos campanas y cierre de huecos de campanario	9.075,66 €	7.260,53 €	7.260,53 €		No es objeto de subvención la actuación de restauración de las campanas (solo la intervención en yugos) ni la sustitución de puerta al no ser prioritarias conforme a los criterios de selección previstos en la convocatoria
4	ATAQUINES	I	IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA	Reparación de cubiertas de sacristía	Reparación de cubiertas de sacristía	44.944,08 €	35.955,26 €	35.955,26 €		Se deberán aportar Planos acotados
5	BECILLA DE VALDERADUEY	I	IGLESIA DE SAN MIGUEL	Impermeabilización de tejado	Impermeabilización de tejado	33.843,25 €	27.074,60 €		27.074,60 €	
6	BERRUECES	E	ERMITA VIRGEN DE PEDROSA	Consolidación del muro oeste de la ermita	Consolidación del muro oeste de la ermita	13.453,16 €	10.762,53 €	10.762,53 €		
7	BOBADILLA DEL CAMPO	I	IGLESIA DE SAN MATÍAS	Reparación y conservación de la torre	Reparación y conservación de la torre	22.958,53 €	18.366,82 €		18.366,82 €	Se deberá aportar proyecto con detalles constructivos
8	BOCIGAS	I	IGLESIA PARROQUIAL	Reparación de la cubierta	Reparación de la cubierta	50.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €		
9	CABREROS DEL MONTE	I	IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA	Reparación y saneamiento de la cubierta	Reparación y saneamiento de la cubierta	50.000,00 €	40.000,00 €		40.000,00 €	
10	CANILLAS DE ESGUEVA	I	IGLESIA DE SAN MIGUEL	Reparación de cubierta	Reparación de cubierta	27.441,26 €	21.953,01 €		21.953,01 €	Se deberá aportar proyecto de ejecución
11	CASTROBOL	I	IGLESIA PARROQUIAL DEL SALVADOR	Arreglo de cubierta del ábside	Arreglo de cubierta del ábside	35.174,04 €	28.139,23 €		28.139,23 €	No es objeto de subvención la actuación de pintado de la sacristía al estar expresamente excluida de la convocatoria conforme a la Base 1. Deberá justificarse el tablero a sustituir y aportarse presupuesto desglosado de entablado y enrastrelado
12	CASTRODEZA	I	IGLESIA DE SANTA MARÍA	Rehabilitación de la cubierta	Rehabilitación de la cubierta	38.656,87 €	30.925,50 €		30.925,50 €	Se deberá aportar proyecto
13	CIGÜÑUELA	I	IGLESIA PARROQUIAL DE SAN GINÉS	Reparación de cubiertas de capillas laterales	Reparación de cubiertas de capillas laterales	34.083,69 €	27.266,95 €		27.266,95 €	Se deberá consensuar la solución constructiva con los técnicos de la Diputación y el Arzobispado




ANEXO II-A SUBVENCIONES CONCEDIDAS-PLAN CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE IGLESIAS Y ERMITAS, EJERCICIO 2024-2025

Nº	Municipio	I/E	Edificio de Actuación	Obras Solicitadas	Obras Subvencionadas	Inversión Total	Subvención Total	Subv. Año 2024	Subv. Año 2025	Condiciones técnicas y observaciones obras subvencionadas
14	COGECES DEL MONTE	I	IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN	Reparación parcial de la cubierta	Reparación parcial de la cubierta	21.240,54 €	16.992,43 €	16.992,43 €		Se deberán aportar detalles constructivos
15	CUBILLAS DE SANTA MARTA	I	IGLESIA DE SANTA MARÍA	Consolidación y conservación de muros	Consolidación y conservación de muros	48.620,35 €	38.896,28 €	38.896,28 €		Dada la dificultad de la intervención, se recomienda, valorar la exigencia de solvencia mínima a la empresa adjudicataria
16	MARZALES	I	IGLESIA DE SAN CRISTÓBAL	Restauración armadura de madera	Restauración armadura de madera	38.387,04 €	30.709,63 €	30.709,63 €		Se deberá consensuar la solución constructiva con los técnicos de la Diputación y el Arzobispado. Se determinará la situación de catas. Se justificarán los medios auxiliares en relación con la solución constructiva
17	MATAPOZUELOS	I	IGLESIA PARROQUIAL VILLALBA DE ADAJA	Reparación de escalera y forjados de la torre, 1ª fase	Reparación de escalera y forjados de la torre, 1ª fase	49.691,04 €	39.752,83 €	39.752,83 €		Se deberá consensuar la solución constructiva por los técnicos de la Diputación y el Arzobispado
18	MAYORGA	I	IGLESIA DE SANTA MARINA	Arreglo de cubierta de la torre	Arreglo de cubierta de la torre	18.031,69 €	14.425,35 €		14.425,35 €	
19	MEDINA DE RIOSECO	I	CAPILLA DE LOS PASOS GRANDES	Renovación de la cobertura de la capilla	Renovación de la cobertura de la capilla	25.281,03 €	20.224,82 €		20.224,82 €	Se deberá consensuar la solución constructiva con los técnicos de la Diputación y el Arzobispado (Evitar emboquillado de teja)
20	MOJADOS	I	IGLESIA DE SAN JUAN	Reparación parcial de estructura de la cubierta del ábside	Reparación parcial de estructura de la cubierta del ábside	18.260,84 €	14.608,67 €	14.608,67 €		
21	MONTEALEGRE DE CAMPOS	I	IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL	Eliminación de humedades en muro de atrio y sustitución de cubierta en soportal de acceso	Sustitución de cubierta en soportal de acceso	5.726,77 €	4.581,42 €		4.581,42 €	No es objeto de subvención la actuación en muro del atrio, al tratarse de una actuación en el entorno de la Iglesia y por tanto estar excluidas de la convocatoria conforme a la Base I. Se deberán aportar planos de la intervención.
22	OLMEDO	I	IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL CASTILLO	Reparación y conservación de cubiertas (Fase I)	Reparación y conservación de cubiertas (Fase I)	41.871,38 €	33.497,10 €		33.497,10 €	
23	PORTILLO	I	IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR	Sustitución de tejas de cubiertas de cúpula y cabecera del altar mayor	Sustitución de tejas de cubiertas de cúpula y cabecera del altar mayor	28.851,89 €	23.081,51 €		23.081,51 €	Se deberá consensuar la solución constructiva con los técnicos de la Diputación y el Arzobispado
24	PURAS	I	IGLESIA PARROQUIAL	Reparación de humedades	Reparación de humedades	4.238,07 €	3.390,46 €		3.390,46 €	



ANEXO II-A SUBVENCIONES CONCEDIDAS-PLAN CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE IGLESIAS Y ERMITAS, EJERCICIO 2024-2025

Nº	Municipio	I/E	Edificio de Actuación	Obras Solicitadas	Obras Subvencionadas	Inversión Total	Subvención Total	Subv. Año 2024	Subv. Año 2025	Condiciones técnicas y observaciones obras subvencionadas
25	RUEDA	E	ERMITA CRISTO DE LAS BATALLAS	Reparación de humedades y de la cruz	Inspección y reparación filtraciones en casquete de cupulín y reparación cruz	5.163,73 €	4.130,98 €		4.130,98 €	No es objeto de subvención la actuación de eliminación de humedades en muros mediante picado de revestimientos al no ser prioritaria conforme a los criterios de selección previstos en la convocatoria
26	SALVADOR DE ZAPARDIEL	I	IGLESIA DE LA INVENCIÓN DE LA SANTA CRUZ	Tratamiento antitermitas y reposición de tablillas	Tratamiento antitermitas y reposición de tablillas	4.371,42 €	3.497,14 €		3.497,14 €	
27	SAN MARTÍN DE VALVENÍ	I	IGLESIA DEL SALVADOR	Estabilización	Estabilización	50.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €		El Estudio geotécnico deberá ser previo a la intervención y la intervención deberá ser coherente con el estudio
28	SAN PABLO DE LA MORALEJA	I	IGLESIA DE SAN PABLO	Retejado	Reparación de cubierta	8.950,48 €	7.160,38 €		7.160,38 €	No es objeto de subvención la actuación de pintado expresamente excluida de la convocatoria conforme a la Base I ni las actuaciones de mera conservación y limpieza de cubiertas al no resultar prioritarias conforme a los criterios de selección
29	SAN PELAYO	E	ERMITA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL SUSPIRO	Realce y consolidación de la ermita	Realce y consolidación de la ermita	8.972,03 €	7.177,62 €	7.177,62 €		No son objeto de subvención las actuaciones de solado interior por estar expresamente excluidas de la convocatoria conforme a la Base I. Se deberán aportar detalles constructivos de la intervención.
30	SANTIBÁÑEZ DE VALCORBA	I	IGLESIA DE SAN JUAN EVANGELISTA	Rehabilitación de un alero	Rehabilitación de un alero	10.121,66 €	8.097,33 €	8.097,33 €		
31	TORRE DE ESGUEVA	I	IGLESIA DE SAN MARTÍN DE TOURS	Reparación de cubierta e interior de la nave central	Reparación de cubierta	12.831,02 €	10.264,82 €		10.264,82 €	No son objeto de subvención las actuaciones de pintado por estar expresamente excluidas de la convocatoria conforme a la Base I.
32	TRIGUEROS DEL VALLE	E	ERMITA DE SANTA MARÍA DEL CASTILLO	Obras menores	Obras menores	30.846,93 €	24.677,54 €		24.677,54 €	
33	TUDELA DUERO	E	ERMITA DEL HUMILLADERO	Sustitución de la cubierta de teja	Sustitución de la cubierta de teja	50.000,00 €	40.000,00 €		40.000,00 €	Se deberá consensuar la solución constructiva con los técnicos de la Diputación y el Arzobispado y aportar proyecto
34	VALORIA BUENA	I	IGLESIA DE GRANJA MUEDRA	Reparación de cubierta y mejoras	Reparación en cubierta	44.409,18 €	35.527,34 €	35.527,34 €		No son objeto de subvención las actuaciones de pintado por estar expresamente excluidas de la convocatoria conforme a la Base I.



ANEXO II-A SUBVENCIONES CONCEDIDAS-PLAN CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE IGLESIAS Y ERMITAS, EJERCICIO 2024-2025

Nº	Municipio	I/ E	Edificio de Actuación	Obras Solicitadas	Obras Subvencionadas	Inversión Total	Subvención Total	Subv. Año 2024	Subv. Año 2025	Condicionantes técnicos y observaciones obras subvencionadas
35	VEGA DE VALDETRONCO	I	IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL	Consolidación y reparación de paramentos exteriores (fase IV)	Reparación en cubierta de la cabecera	38.574,15 €	30.859,32 €	30.859,32 €		No es objeto de subvención la actuación de consolidación de muros ni instalación ventana al no ser prioritarias conforme a los criterios de selección previstos en la convocatoria
36	VELLIZA	E	ERMITA VIRGEN DE LOS PERALES	Reparación cubierta nave norte	Reparación cubierta nave norte	50.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €		
37	VENTOSA DE LA CUESTA	E	ERMITA DEL CRISTO DEL HUMILLADERO	Rehabilitación de la cubierta	Rehabilitación de la cubierta	50.000,00 €	40.000,00 €	8.887,05 €	31.112,95 €	Se deberá consensuar la solución constructiva con los técnicos de la Diputación y el Arzobispado y se deberá aportar proyecto
38	VILLACARRALÓN	I	IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN	Sondeo geotécnico	Sondeo geotécnico	4.940,43 €	3.952,34 €	3.952,34 €		
39	VILLAGÓMEZ LA NUEVA	I	IGLESIA DE SAN NICOLÁS DE BARI	Restauración parcial de la torre	Restauración parcial de la torre	39.919,87 €	31.935,90 €	31.935,90 €		
40	VILLALBA DE LOS ALCORES	I	IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL	Filtraciones y reparación elementos estructurales de cubierta	Filtraciones y reparación elementos estructurales de cubierta	34.848,84 €	27.879,07 €	27.879,07 €		
41	VILLAMURIEL DE CAMPOS	I	IGLESIA DE SAN PELAYO	Rehabilitación de la cubierta	Rehabilitación de la cubierta	24.759,79 €	19.807,83 €	19.807,83 €		
42	VILLANUEVA DE DUERO	I	IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN	Restauración de la cubierta	Restauración de la cubierta	50.000,00 €	40.000,00 €		40.000,00 €	Se deberá consensuar la solución constructiva con los técnicos de la Diputación y el Arzobispado
43	VILLANUEVA DE LOS CABALLEROS	I	IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL	Retejado cubierta de sacristía, demolición y sustitución de forjado y sellado de grieta	Retejado cubierta de sacristía, demolición y sustitución de forjado y sellado de grieta	10.325,90 €	8.260,72 €	8.260,72 €		
44	ZARZA, LA	I	IGLESIA PARROQUIAL DE SAN SILVESTRE	Reparación estructural del interior	Reparación estructural del interior	50.000,00 €	40.000,00 €		40.000,00 €	
						1.250.000,00 €	999.999,97 €	499.999,98 €	499.999,99 €	



ANEXO II-B DISTRIBUCIÓN APLICACIONES PRESUPUESTARIAS PLAN CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE IGLESIAS Y ERMITAS, EJERCICIO 2024-2025

Nº	Municipio	I/ E	Edificio de actuación	Obras Subvencionadas	Subvención Total Plan 2024-2025	Subv. Año 2024		Subv. Año 2025 (403.336.00.762.00)
						Total	403.336.00.762.30	
1	ALCAZARÉN	E	ERMITA DEL CRISTO	Actuación en cubierta	6.229,41 €			6.229,41 €
2	ALDEA DE SAN MIGUEL	I	IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL	Intervenciones en la Iglesia de San Miguel Arcángel	2.677,30 €	2.677,30 €	2.677,30 €	
3	ALMENARA ADAJA	I	IGLESIA PARROQUIAL	Intervención en yugos campanas y cierre de huecos de campanario	7.260,53 €	7.260,53 €	7.260,53 €	
4	ATAQUINES	I	IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA	Reparación de cubiertas de sacristía	35.955,26 €	35.955,26 €	35.955,26 €	
5	BECILLA VALDERADUEY	I	IGLESIA DE SAN MIGUEL	Impermeabilización de tejado	27.074,60 €			27.074,60 €
6	BERRUECES	E	ERMITA VIRGEN DE PEDROSA	Consolidación del muro oeste de la ermita	10.762,53 €	10.762,53 €	10.762,53 €	
7	BOBADILLA DEL CAMPO	I	IGLESIA DE SAN MATÍAS	Reparación y conservación de la torre	18.366,82 €			18.366,82 €
8	BOCIGAS	I	IGLESIA PARROQUIAL	Reparación de la cubierta	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
9	CABREROS DEL MONTE	I	IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA	Reparación y saneamiento de la cubierta	40.000,00 €			40.000,00 €
10	CANILLAS ESGUEVA	I	IGLESIA DE SAN MIGUEL	Reparación de cubierta	21.953,01 €			21.953,01 €
11	CASTROBOL	I	IGLESIA PARROQUIAL DEL SALVADOR	Arreglo de cubierta del ábside	28.139,23 €			28.139,23 €
12	CASTRODEZA	I	IGLESIA DE SANTA MARÍA	Rehabilitación de la cubierta	30.925,50 €			30.925,50 €
13	CIGUÑUELA	I	IGLESIA PARROQUIAL DE SAN GINÉS	Reparación de cubiertas de capillas laterales	27.266,95 €			27.266,95 €
14	COGECES DEL MONTE	I	IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN	Reparación parcial de la cubierta	16.992,43 €	16.992,43 €	16.992,43 €	
15	CUBILLAS SANTA MARTA	I	IGLESIA DE SANTA MARÍA	Consolidación y conservación de muros	38.896,28 €	38.896,28 €	38.896,28 €	
16	MARZALES	I	IGLESIA DE SAN CRISTÓBAL	Restauración armadura de madera	30.709,63 €	30.709,63 €	30.709,63 €	
17	MATAPOZUELOS	I	IGLESIA PARROQUIAL VILLALBA DE ADAJA	Reparación de escalera y forjados de la torre, 1ª fase	39.752,83 €	39.752,83 €	39.752,83 €	
18	MAYORGA	I	IGLESIA DE SANTA MARINA	Arreglo de cubierta de la torre	14.425,35 €			14.425,35 €
19	MEDINA RIOSECO	I	CAPILLA DE LOS PASOS GRANDES	Renovación de la cobertura de la capilla	20.224,82 €			20.224,82 €
20	MOJADOS	I	IGLESIA DE SAN JUAN	Reparación parcial de estructura de la cubierta del ábside	14.608,67 €	14.608,67 €	14.608,67 €	
21	MONTEALEGRE DE CAMPOS	I	IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL	Sustitución de cubierta en soportal de acceso	4.581,42 €			4.581,42 €
22	OLMEDO	I	IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL CASTILLO	Reparación y conservación de cubiertas (Fase I)	33.497,10 €			33.497,10 €
23	PORTILLO	I	IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR	Sustitución de tejas de cubiertas de cúpula y cabecera del altar mayor	23.081,51 €			23.081,51 €



ANEXO II-B DISTRIBUCIÓN APLICACIONES PRESUPUESTARIAS PLAN CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE IGLESIAS Y ERMITAS, EJERCICIO 2024-2025

Nº	Municipio	I/ E	Edificio de actuación	Obras Subvencionadas	Subvención Total Plan 2024-2025	Subv. Año 2024		Subv. Año 2025
						Total	403.336.00.762.30	403.336.00.762.00
24	PURAS	I	IGLESIA PARROQUIAL	Reparación de humedades	3.390,46 €			3.390,46 €
25	RUEDA	E	ERMITA CRISTO DE LAS BATALLAS	Inspección y reparación filtraciones en casquete de cupulín y reparación cruz	4.130,98 €			4.130,98 €
26	SALVADOR DE ZAPARDIEL	I	IGLESIA DE LA INVENCION DE LA SANTA CRUZ	Tratamiento antitermitas y reposición de tablillas	3.497,14 €			3.497,14 €
27	SAN MARTÍN DE VALVENÍ	I	IGLESIA DEL SALVADOR	Estabilización	40.000,00 €	40.000,00 €	12.384,53 €	27.615,47 €
28	SAN PABLO DE LA MORALEJA	I	IGLESIA DE SAN PABLO	Reparación de cubierta	7.160,38 €			7.160,38 €
29	SAN PELAYO	E	ERMITA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL SUSPIRO	Realce y consolidación de la ermita	7.177,62 €	7.177,62 €		7.177,62 €
30	SANTIBÁÑEZ DE VALCORBA	I	IGLESIA DE SAN JUAN EVANGELISTA	Rehabilitación de un alero	8.097,33 €	8.097,33 €		8.097,33 €
31	TORRE DE ESGUEVA	I	IGLESIA DE SAN MARTÍN DE TOURS	Reparación de cubierta	10.264,82 €			10.264,82 €
32	TRIGUEROS DEL VALLE	E	ERMITA DE SANTA MARÍA DEL CASTILLO	Obras menores	24.677,54 €			24.677,54 €
33	TUDELA DE DUERO	E	ERMITA DEL HUMILLADERO	Sustitución de la cubierta de teja	40.000,00 €			40.000,00 €
34	VALORIA LA BUENA	I	IGLESIA DE GRANJA MUEDRA	Reparación en cubierta	35.527,34 €	35.527,34 €		35.527,34 €
35	VEGA DE VALDETRONCO	I	IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL	Reparación en cubierta de la cabecera	30.859,32 €	30.859,32 €		30.859,32 €
36	VELLIZA	E	ERMITA VIRGEN DE LOS PERALES	Reparación cubierta nave norte	40.000,00 €	40.000,00 €		40.000,00 €
37	VENTOSA DE LA CUESTA	E	ERMITA DEL CRISTO DEL HUMILLADERO	Rehabilitación de la cubierta	40.000,00 €	8.887,05 €		8.887,05 €
38	VILLACARRALÓN	I	IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN	Sondeo geotécnico	3.952,34 €	3.952,34 €		3.952,34 €
39	VILLAGÓMEZ LA NUEVA	I	IGLESIA DE SAN NICOLÁS DE BARI	Restauración parcial de la torre	31.935,90 €	31.935,90 €		31.935,90 €
40	VILLALBA DE LOS ALCORES	I	IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL	Filtraciones y reparación elementos estructurales de cubierta	27.879,07 €	27.879,07 €		27.879,07 €
41	VILLAMURIEL DE CAMPOS	I	IGLESIA DE SAN PELAYO	Rehabilitación de la cubierta	19.807,83 €	19.807,83 €		19.807,83 €
42	VILLANUEVA DE DUERO	I	IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN	Restauración de la cubierta	40.000,00 €			40.000,00 €
43	VILLANUEVA DE LOS CABALLEROS	I	IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL	Retejado cubierta de sacristía, demolición y sustitución de forjado y sellado de grieta	8.260,72 €	8.260,72 €		8.260,72 €
44	ZARZA, LA	I	IGLESIA PARROQUIAL DE SAN SILVESTRE	Reparación estructural del interior	40.000,00 €			40.000,00 €
					999.999,97 €	499.999,98 €	249.999,99 €	249.999,99 €
								499.999,99 €




ANEXO III: SOLICITUDES DESESTIMADAS CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE IGLESIAS Y ERMITAS, EJERCICIO 2024-2025

Nº	MUNICIPIO	I/E	EDIFICIO DE ACTUACIÓN	OBRAS SOLICITADAS	MOTIVO DESESTIMACIÓN
1	AGUILAR DE CAMPOS	I	IGLESIA DE SANTA MARÍA	Reparación de las humedades de la sacristía	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras de eliminación de humedades puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo preciso en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.
2	BERCERO	I	IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN	Recorrido de cubierta	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras de conservación de cubierta previstas puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo necesario en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.
3	BRAHOJOS DE MEDINA	I	IGLESIA DE SANTA MARÍA MAGDALENA	Reparación y conservación	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras de eliminación de humedades puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo preciso en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes. Igualmente ocurre con la actuación prevista de sustitución de peldaño en escalera, pues no se considera urgente desde el punto de vista de la conservación del edificio o de su funcionalidad -aunque pueda ser necesaria-. En todo caso la solicitud incluye obras de acabado interior (reforma de pavimento) expresamente excluidas de la convocatoria conforme a la Base 1ª al no estar relacionadas con la obra principal, partidas que en ningún caso hubieran podido ser subvencionables.
1	CABEZÓN DE VALDERADUEY	I	IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN	Reparación de cubierta y espadaña	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras de conservación de cubierta previstas puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo necesario en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.
5	CARPIO, EL	I	IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL	Reparaciones diversas	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras de eliminación de humedades y de conservación de cubierta puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo preciso en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.
6	CASTROMONTE	I	IGLESIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN	Limpieza y retejado de cubierta, retirada canalón y bajantes deterioradas, limpieza vegetación y excrementos torre	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras de conservación de cubierta previstas puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo necesario en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.
7	CORCOS	I	IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR	Reparación muros de carga y humedades	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras de eliminación de humedades de cubierta o reparación de muros puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo preciso en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.




ANEXO III: SOLICITUDES DESESTIMADAS CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE IGLESIAS Y ERMITAS, EJERCICIO 2024-2025

Nº	MUNICIPIO	I/E	EDIFICIO DE ACTUACIÓN	OBRAS SOLICITADAS	MOTIVO DESESTIMACIÓN
8	CUENCA DE CAMPOS	E	ERMITA DE SAN BERNARDINO	Reparación de humedades interiores	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras de eliminación de humedades puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo preciso en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes y en edificaciones de uso regular y no solo esporádico como la presente Ermita tal y como prevé la convocatoria.
9	FONTHOYUELO	I	IGLESIA DEL SALVADOR	Reparación cubierta del pórtico	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras de impermeabilización de cubierta del pórtico puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo preciso en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes y en el interior del propio templo.
10	FUENTE OLMEDO	I	IGLESIA DE SAN JUAN EVANGELISTA	Conservación y reparación	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras de eliminación de humedades y consolidación de muros puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo preciso en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.
11	MELGAR DE ABAJO	I	IGLESIA DEL SALVADOR	Reparaciones	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras de conservación de cubierta y eliminación de humedades puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo necesario en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes. En todo caso la solicitud incluye obras de acabados interiores (pintura) expresamente excluidas de la convocatoria conforme a la Base 1ª al no estar relacionadas con la obra principal, partidas que en ningún caso hubieran podido ser subvencionables.
12	MELGAR DE ARRIBA	I	IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL	Consolidación de muro exterior y retejo de cubierta orientación norte	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras de conservación de cubierta y consolidación de muros previstas puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo necesario en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.
13	PALAZUELO DE VEDIJA	I	IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN	Eliminación de humedades en zócalos interiores	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras de eliminación de humedades puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo preciso en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes. Igualmente ocurre con la actuación prevista de sustitución de pasamanos, pues no se considera urgente desde el punto de vista de la conservación del edificio o de su funcionalidad aunque pueda ser necesaria-.



ANEXO III: SOLICITUDES DESESTIMADAS CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE IGLESIAS Y ERMITAS, EJERCICIO 2024-2025

Nº	MUNICIPIO	I/E	EDIFICIO DE ACTUACIÓN	OBRAS SOLICITADAS	MOTIVO DESESTIMACIÓN
14	PEDROSA DEL REY	I	IGLESIA VIRGEN DE LOS REMEDIOS	Sustitución de carpinterías exteriores, mejora de la instalación de electricidad, mejora de la instalación de sonido y ejecución instalación calefacción	Se desestima en base a la consideración de no ser obra urgente desde el punto de vista de la conservación del edificio o de su funcionalidad -aunque pueda ser necesaria-, siendo preciso en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.
15	PEÑAFIEL ALDEAYUSO	- I	IGLESIA DE ALDEAYUSO	Sustitución de cubierta	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras de impermeabilización de cubierta puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo preciso en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.
16	PEÑAFIEL - PADILLA DE DUERO	I	IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN	Eliminación de humedades	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras de eliminación de humedades puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo preciso en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.
17	PESQUERA DE DUERO	E	ERMITA DEL SANTO CRISTO	Eliminación de humedades	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras de eliminación de humedades puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo preciso en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes, y en edificaciones de uso regular y no solo esporádico como la presente Ermita tal y como prevé la convocatoria.
18	PIÑA DE ESGUEVA	I	IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR	Sustitución de escalera en interior de la torre	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras previstas puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia, siendo necesario en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.
19	PIÑEL DE ABAJO	I	IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PELAYO	Reparación de paramentos interiores	Se desestima en base a la consideración de no ser obra urgente desde el punto de vista de la conservación del edificio o de su funcionalidad -aunque pueda ser necesaria-, siendo preciso en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.
20	PIÑEL DE ARRIBA	I	IGLESIA DE SAN JUAN	Limpieza y consolidación de elementos de la fachada principal	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras de conservación de cubierta previstas puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo necesario en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes. Igualmente ocurre con la actuación prevista de limpieza y rejuntado de fachada, pues no se considera urgente desde el punto de vista de la conservación del edificio o de su funcionalidad -aunque pueda ser necesaria-.
21	POLLOS	I	IGLESIA DE SAN NICOLÁS DE BARI	Mejora de accesibilidad	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras previstas puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia, siendo necesario en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.




ANEXO III: SOLICITUDES DESESTIMADAS CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE IGLESIAS Y ERMITAS, EJERCICIO 2024-2025

Nº	MUNICIPIO	I/E	EDIFICIO DE ACTUACIÓN	OBRAS SOLICITADAS	MOTIVO DESESTIMACIÓN
22	POZAL DE GALLINAS	I	IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL	Consolidación	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras previstas puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia, siendo necesario en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes. En todo caso la solicitud incluye obras de acabados interiores (pintura) expresamente excluidas de la convocatoria conforme a la Base 1ª al no estar relacionadas con la obra principal, partidas que en ningún caso hubieran podido ser subvencionables.
23	QUINTANILLA DEL MOLAR	I	IGLESIA DE SANTO TOMÁS APÓSTOL	Saneamiento de muros cabeceros	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras previstas puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia, siendo necesario en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.
24	RUBÍ BRACAMONTE	DE I	IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL CASTILLO	Sustitución escalera acceso al coro	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras previstas puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia, siendo necesario en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.
25	RUEDA - FONCASTÍN	E.L.M. I	IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL	Reparación de humedades en muros	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras previstas puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia, siendo necesario en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.
26	SAELICES MAYORGA	DE I	IGLESIA DE SAN PEDRO AD VINCULA	Reparación de la cubierta	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras de conservación de cubierta o reparación de revestimientos exteriores previstas puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo necesario en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes. En todo caso la solicitud incluye obras de acabados interiores (pintura) expresamente excluidas de la convocatoria conforme a la Base 1ª al no estar relacionadas con la obra principal, partidas que en ningún caso hubieran podido ser subvencionables.
27	SAN MIGUEL DEL PINO	E	ERMITA DEL CRISTO DEL AMPARO	Reparación de humedades y suelo	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras de eliminación de humedades puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo preciso en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes, y en edificaciones de uso regular y no solo esporádico como la presente Ermita tal y como prevé la convocatoria.
28	SAN VICENTE DEL PALACIO	DE I	IGLESIA PARROQUIAL DE SAN VICENTE DEL PALACIO	Retejado	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras de conservación de cubierta previstas puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo necesario en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.




ANEXO III: SOLICITUDES DESESTIMADAS CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE IGLESIAS Y ERMITAS, EJERCICIO 2024-2025

Nº	MUNICIPIO	I/E	EDIFICIO DE ACTUACIÓN	OBRAS SOLICITADAS	MOTIVO DESESTIMACIÓN
29	SANTA EUFEMIA DEL ARROYO	I	IGLESIA PARROQUIAL	Reparación de goteras y sustitución de cubierta del tejado	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras de impermeabilización de cubierta puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo preciso en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes y en edificios con un uso litúrgico habitual.
30	SANTOVENIA DE PISUERGA	I	IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA	Reparaciones	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras previstas puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia, siendo necesario en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes. En todo caso la solicitud incluye obras de acabados expresamente excluidas de la convocatoria conforme a la Base 1ª al no estar relacionadas con la obra principal, partidas que en ningún caso hubieran podido ser subvencionables.
31	SIMANCAS	E	ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DEL ARRABAL	Conservación de la cubierta	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras de conservación de cubierta previstas puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo necesario en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes y en edificaciones de uso regular y no solo esporádico como la presente Ermita tal y como prevé la convocatoria.
32	TORDEHUMOS	I	IGLESIA DE SANTA MARÍA LA SAGRADA	Reparación escalera acceso a campanario	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras previstas puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia, siendo necesario en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.
33	TORDESILLAS	E	ERMITA VIRGEN DE LA PEÑA	Rehabilitación de alero y mantenimiento del resto de la cubierta	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras en cubierta puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo preciso en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes y en edificaciones de uso regular y no solo esporádico como la presente Ermita tal y como prevé la convocatoria.
34	TORDESILLAS - E.L.M. VILLAMARCIEL	I	IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES	Rehabilitación de la fachada de la torre	Se desestima en base a la consideración de no ser obra urgente desde el punto de vista de la conservación del edificio o de su funcionalidad -aunque pueda ser necesaria-, siendo preciso en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.
35	VALDENEBRO DE LOS VALLES	I	IGLESIA DE SAN VICENTE MÁRTIR	Arreglo del atrio	Se desestima en base a la consideración de no ser obra urgente desde el punto de vista de la conservación del edificio o de su funcionalidad -aunque pueda ser necesaria-, siendo preciso en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.
36	VALDESTILLAS	I	NUESTRA SEÑORA DEL MILAGRO	Reparación de cubiertas de la torre de la iglesia	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras de impermeabilización de cubierta puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo preciso en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.



ANEXO III: SOLICITUDES DESESTIMADAS CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE IGLESIAS Y ERMITAS, EJERCICIO 2024-2025

Nº	MUNICIPIO	I/E	EDIFICIO DE ACTUACIÓN	OBRAS SOLICITADAS	MOTIVO DESESTIMACIÓN
37	VALDUNQUILLO	I	IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL	Sustitución escalera subida al coro	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras previstas puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia, siendo necesario en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.
38	VEGA DE RUIPONCE	I	IGLESIA DE SAN SALVADOR	Reparación cubierta del campanario	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras de conservación de cubierta previstas puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo necesario en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes. Igualmente ocurre con las actuaciones previstas de sustitución de ventana o instalación de toma de agua, pues no se consideran urgentes desde el punto de vista de la conservación del edificio o de su funcionalidad -aunque puedan ser necesarias-.
39	VELASCÁLVARO	I	IGLESIA DE SAN JUAN EVANGELISTA	Reparación y conservación	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras de conservación de cubierta previstas puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo necesario en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.
40	VELILLA	I	IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN	Retejado, humedades, canalones, bajantes, accesibilidad, carpinterías exteriores, mejora cubierta, aberturas en paredes, calefacción	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras de conservación de cubierta previstas puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo necesario en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.
41	VILLABRÁGIMA	I	IGLESIA DE SANTA MARÍA	Reforma del atrio para tratamiento de humedades y mejora de accesibilidad	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras previstas puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia, siendo necesario en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes. En todo caso la solicitud incluye obras en el entorno expresamente excluidas de la convocatoria conforme a la Base 1ª que van más allá de la obra principal de eliminación de barreras al propio edificio o de la eliminación de humedades, partidas que en ningún caso hubieran podido ser subvencionables.
42	VILLACID DE CAMPOS	E	ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE BUSTINILLO	Retejo de la cubierta	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras de conservación de cubierta previstas puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo necesario en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes y en edificaciones de uso regular y no solo esporádico como la presente Ermita tal y como prevé la convocatoria.
43	VILAFRADES DE CAMPOS	I	IGLESIA DE SAN JUAN EVANGELISTA	Sustitución carpintería exterior de las ventanas	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras de conservación de cubierta o eliminación de humedades previstas puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo necesario en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.



ANEXO III: SOLICITUDES DESESTIMADAS CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE IGLESIAS Y ERMITAS, EJERCICIO 2024-2025

Nº	MUNICIPIO	I/E	EDIFICIO DE ACTUACIÓN	OBRAS SOLICITADAS	MOTIVO DESESTIMACIÓN
44	VILLAFRECHÓS	I	IGLESIA DE SAN CRISTÓBAL	Sustitución de escalera	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras previstas puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia, siendo necesario en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.
45	VILLAGARCÍA DE CAMPOS	I	IGLESIA DE SAN PEDRO	Mantenimiento de la cubierta	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras de conservación de cubierta previstas puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia por razones de seguridad, siendo necesario en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.
46	VILLALBA DE LA LOMA	I	IGLESIA DE VILLALBA DE LA LOMA	Cambio de ventanas	Se desestima en base a la consideración de no ser obra urgente desde el punto de vista de la conservación del edificio o de su funcionalidad -aunque pueda ser necesaria-, siendo preciso en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.
47	VILLALÓN DE CAMPOS	I	IGLESIA DE SAN PEDRO	Estabilización de la estructura de la torre	Se desestima en base a la consideración de no ser obra urgente desde el punto de vista de la funcionalidad del edificio -aunque pueda ser necesaria-, siendo preciso en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.
48	VILLANUBLA	E	ERMITA CRISTO DEL HUMILLADERO	Instalación de nuevo alumbrado y reparación del existente	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras previstas puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia, siendo necesario en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes y en edificaciones de uso regular y no solo esporádico como la presente Ermita tal y como prevé la convocatoria.
49	VILLANUEVA DE SAN MANCIO	I	IGLESIA DE SANTA MARÍA	Reparación puntual tejado y entornos	Se desestima en base a la consideración de que, aunque las obras previstas puedan considerarse necesarias, no resultan de urgencia, siendo necesario en atención al crédito disponible, priorizar otras actuaciones de reparación de patologías más apremiantes.

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID
 SECRETARÍA GENERAL
 Folios 61 a 74 sellados y rubricados
 Aprobado por el Pleno en sesión de
 28 NOV 2024
 La Secretaria General,



ht